

# Hochpräzise und stark! Quick•Point 3-Seiten Unterbau für 5-Achs-Zentren

## Mehrfachspannung mit bester Zugänglichkeit

Ausgestattet mit unserem bewährten Quick•Point Nullpunktspannsystem für größtmögliche Flexibilität Ihrer Aufspannungen.



Erhältlich in den Ausführungen 20° und 40° (andere Ausführungen auf Anfrage!)

## Holen Sie mehr aus Ihrem 5-Achs-Zentrum heraus!

- Höchste Haltekräfte für mehr Zustellung!
- Beste Zugänglichkeit für kurze Werkzeuge!
- Mehrfachaufspannung für weniger Werkzeugwechsel und längere Spindellaufzeiten
- Ausgestattet mit 3x Quick-Point Rundplatten und Quick-Point Aufnahmebolzen auf der Unterseite (96mm Raster)

**3-Seiten-Unterbau 20°**

(z.B. DMU 50)

**Art.-Nr. 43320**

**3-Seiten-Unterbau 40°**

(z.B. Hermle C30)

**Art.-Nr. 43340**

